



Mobile Media Solutions

## PXA-H800 V1.003 Mise à jour



---

**ALPINE ELECTRONICS GmbH**  
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,  
80807 München, Germany  
Phone 089-32 42 640

**ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.**  
Alpine House  
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.  
Phone 0870-33 33 763

**ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.**  
(RCS PONTOISE B 338 101 280)  
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,  
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle  
Cedex, France  
Phone 01-48638989

**ALPINE ITALIA S.p.A.**  
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano  
Sul Naviglio (MI), Italy  
Phone 02-484781

**ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.**  
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32  
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain  
Phone 945-283588

# Introduction

Ce manuel décrit la procédure pour mettre à jour le logiciel du PXA-H800.

# Avertissement



*Avant de procéder à la mise à jour de votre produit, assurez-vous d'avoir sauvegardé tous vos réglages car ceux-ci seront perdus.*

# Pré-requis


- Connexion internet haut débit

# Instructions de mise à jour


1. Téléchargez le fichier de mise à jour (.zip)
2. Décompressez le fichier sur le bureau de votre ordinateur
3. Branchez le PXA-H800 à votre ordinateur puis démarrez le logiciel Sound Manager.
4. Sélectionnez Option / Software download.

The screenshot displays the ALPINE PXA-H800 Sound Manager software interface. The main window is titled "ALPINE PXA-H800 Sound Manager" and shows various settings and graphs. On the left, there are menu options like "Option(O)", "Version Information (V)", and "Software Download (D)". Below that are controls for "X-Over", "TCR", and "EQ Setup". The main area features two frequency response graphs for "Front Low" and "Rear" channels, showing gain in dB versus frequency in Hz. At the bottom, there are controls for "L ch." and "R ch." including HPF, LPF, Level, and Phase settings. On the right, there is a "Channel Select" panel with buttons for "Front High", "Front Low", "Rear", and "SubW". The interface is dark-themed with blue and white text and controls.


5. Sélectionnez OK.




6. Sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé et décompressé. Le nom du fichier est: "V1003\_Main\_10AP\_Bin\_CRC.bin", puis cliquez sur "Ouvrir".



7. Cliquez sur: "OK", la mise à jour commence. Cette opération demande environ 10 minutes.



8. Lorsque la mise à jour est terminée, suivez les instructions suivantes: déconnectez le cordon USB, fermez le logiciel Sound Manager, couper le contact du véhicule, rebranchez le cordon USB puis remettez le contact. Vérifiez que le PXA-H800 s'allume puis redémarrez le logiciel Sound Manager.



9. Lorsque vous redémarrez le logiciel Sound Manager, assurez-vous que la version logiciel du PXA-H800 soit désormais en version: V1.003.

10. La mise à jour est terminée.